

Qualification des essais de qualification de soudeurs et procédures Instructions pour l'expédition des plaques d'essai aux laboratoires CWB

CWB Certification offre des services de préparation et d'évaluation de plaques d'essai de qualification de soudeur et de procédure. Pour le client qui choisit d'utiliser ce service optionnel, des instructions sur l'endroit où expédier les plaques d'essai sont indiquées ci-dessous. **Le CWB n'est pas responsable des plaques perdues ou manquantes pendant l'expédition.** Les clients sont encouragés à s'assurer que l'emballage est approprié pour protéger la perte de plaque pendant l'expédition.

Essais de qualification des soudeurs (CSA W47.1, y compris l'annexe K et l'annexe M)

Pour les plaques nécessitant des essais radiographiques, veuillez les expédier directement à l'un des endroits suivants:

- **Méqualtech: 8740, Boul. Pie-IX, Montréal, QC, H1Z 3V1**
- **Applus BC: 19165 94th Avenue, Surrey, C.-B., V4N 3S4**
- **Applus Ontario: 4325, chemin Harvester #13, Burlington, ON, L7L 5M4**

Pour les plaques nécessitant des essais de pliage, veuillez les expédier directement à l'un des endroits suivants :

- **Méqualtech: 8740, Boul. Pie-IX, Montréal, QC, H1Z 3V1**
- **CWB Nisku: 206, 19^e Avenue Parc industriel de Nisku, Nisku, AB, T9E 0W8**
- **CWB Milton: 8260 Parkhill Dr, Milton, ON, L9T 5V7**

Notes:

1. Une copie du formulaire 624 « Informations de laboratoire » du CWB, tel que fourni par le représentant du CWB, doit être envoyée avec les plaques d'essai au laboratoire choisi.
2. Les frais d'expédition sont assumés par le client. Les plaques envoyées à frais virés ou payable sur réception ne seront pas acceptés. Le CWB n'est pas responsable des plaques perdues ou manquantes pendant l'expédition.

Essais de qualification des soudeurs (CSA W47.2 et W186 et W59 Annexe U)

Pour les plaques nécessitant des essais mécaniques, veuillez les expédier directement à l'un des endroits suivants:

- **Méqualtech: 8740, Boul. Pie-IX, Montréal, QC, H1Z 3V1**
- **CWB Nisku: 206, 19^e Avenue Parc industriel de Nisku, Nisku, AB T9E 0W8**
- **CWB Milton: 8260 Parkhill Dr, Milton, ON, L9T 5V7**

Notes:

1. Une copie du formulaire 624 « Informations de laboratoire » du CWB, tel que fourni par le représentant du CWB, doit être envoyée avec les plaques d'essai au laboratoire choisi.
2. Les frais d'expédition sont assumés par le client. Les plaques envoyées à frais virés ou payable sur réception ne seront pas acceptés. Le CWB n'est pas responsable des plaques perdues ou manquantes pendant l'expédition.

Essais de qualification des procédures (toutes normes)

Pour les plaques nécessitant des essais mécaniques, veuillez les expédier directement à l'un des endroits suivants:

- **Méqualtech: 8740, Boul. Pie-IX, Montréal, QC, H1Z 3V1**
- **CWB Nisku: 206, 19^e Avenue Parc industriel de Nisku, Nisku, AB T9E 0W8**
- **CWB Milton: 8260 Parkhill Dr, Milton, ON, L9T 5V7**

Notes:

1. Une copie du formulaire 624 « Renseignements de laboratoire » du CWB, tel que fourni par le représentant du CWB, doit être envoyée avec les plaques d'essai au laboratoire choisi.
2. Les frais d'expédition sont assumés par le client. Les plaques envoyées à frais virés ou payable sur réception ne seront pas acceptés. Le CWB n'est pas responsable des plaques perdues ou manquantes pendant l'expédition.